

Belzona proporciona una solución a una bomba de inyección de agua

ID: 3904

Industria: Azúcar
Solicitud: Bombas centrífugas
Sustrato: Hierro fundido
Productos: * Belzona® 1311 (Ceramic R-Metal) ,
* Belzona® 1321 (Ceramic S-Metal) ,

Ubicación del cliente: Fábrica de azúcar de caña, Australia
Fecha de aplicación: 1996

Problem

Erosión/corrosión general en la voluta, asientos de anillo de desgaste y prensaestopas de la bomba



Descripciones de fotografías

- * Bomba de inyección de agua de carcasa partida ,
- * Reconstrucción de anillo de desgaste y prensaestopas ,
- * Carcasa completamente reconstruida ,

Situación de la aplicación

Bomba de inyección de agua

Método de aplicación

La aplicación se realizó de acuerdo con los folletos Belzona de Sistema Know-How CEP-1, CEP-2 y CEP-3.

Datos de Belzona

Las bombas de inyección de agua son comunes en toda la fábrica de azúcar y normalmente sufren daños por erosión, corrosión o abrasión.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA®
Reparar • Proteger • Mejorar