

# Reparación y mejora de eficiencia en bomba con Belzona

ID: 3920

Industria: Agua / Aguas Residuales

Solicitud: Bombas centrífugas

Sustrato: Latón y hierro fundido


Productos: \* Belzona® 1111 (Super Metal) ,  
\* Belzona® 1341 (Supermetalgilde) ,

Ubicación del cliente: Suministrador de agua potable, Portugal

Fecha de aplicación: Febrero 2004

## Problem

La bomba presentaba una corrosión significativa.



## Descripciones de fotografías

- \* Severa corrosión localizada ,
- \* Aplicación de Belzona® 1111 ,
- \* Reparación finalizada ,

## Situación de la aplicación

Carcasa de gran tamaño de bomba de carcasa partida horizontal

## Método de aplicación

La aplicación se realizó de acuerdo con el folleto Belzona de Sistema Know-How CEP-10.

## Datos de Belzona

El cliente reportó un 7% de mejora en la eficiencia de la bomba.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products are  
manufactured under an ISO  
9000 Registered Quality  
Management System.

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

Copyright © Belzona International Limited 2024

  
**BELZONA®**  
Reparar • Proteger • Mejorar