

MIT BELZONA ABGEDICHTETER KRAFTSTOFFLAGERTANK

ID: 3938

Industrie: Chemie & Petrochemie

Standort des Kunden: Petrochemische Anlage, Ontario, Kanada

Anwendung: Tanks und Eindämmungsbereiche für Chemikalien

Antragsdatum: Sommer 2008

Substrat: Stahl

Produkte: * Belzona 1161 (Super UW-Metal) ,

Problem

An der gezeigten umlaufenden Verstärkung waren durch Wasseransammlungen großflächige Korrosionsschäden aufgetreten.



Fotobeschreibungen

- * 1. Großflächige Korrosion. ,
- * 2. Ausmaß der Korrosionsschäden. ,
- * 3. Zugang zum Reparaturbereich mittels Kran. ,
- * 4. Abgeschlossene Anwendung. ,

Anwendungssituation

Großer Kraftstofflagertank

Anwendungsverfahren

Die Anwendung wurde gemäß dem Belzona Know-how System Infoblatt TCC-1 durchgeführt. Der Reparaturbereich wurde mithilfe eines Krans erreicht.

Belzona-Fakten

Für die Anwendung wurde aufgrund der Zugangsschwierigkeiten und der Tatsache, dass das vorhandene Kondensationswasser nur mit Schwierigkeiten entfernt werden konnte, Belzona 1161 (Super UW-Metal) gewählt. Die Anwendung befindet sich bis heute in einem einwandfreien Zustand.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA
Repair • Protect • Improve