Reconstrucción completa de bomba de vacío con Belzona

ID: 3954

Industria: *Papel de pulpa*

Ubicación del cliente: *Planta de pulpa y papel, Portugal*

Solicitud: *Bombas de desplazamiento positivo*

Fecha de aplicacion: *Julio 1998*

Sustrato: *Hierro fundido*

Productos: ** Belzona® 1341 (Supermetalglide) ,*

Problem

Extenso daño por corrosión en todas las partes de la bomba, incluyendo el rotor, cubiertas laterales y conos.

Descripciones de fotografías

* Grado de corrosión claramente evidente en el plato de ensamble ,
* Plato de ensamble reconstruido ,
* Aplicación en el rotor ,
* Montaje de la bomba tras la reparación ,

Situación de la aplicación

Bomba de vacío de gran tamaño

Método de aplicación

La aplicación se realizó de acuerdo con el folleto Belzona de Sistema Know-How PDP-5.

Datos de Belzona

La aplicación Belzona se llevó a cabo por una fracción del costo de una unidad nueva y la resistencia a la corrosión/erosión proporcionada por Belzona® 1341 extenderá la vida del equipo más allá de la esperada en la unidad sin proteger.

Copyright © Belzona International Limited 2024