# Belzona repara el tejado de una prestigiosa universidad

*ID: 3986*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Industria: | *Edificios y Estructuras* | Ubicación del cliente: | *Biblioteca de la universidad, Reino Unido* |
| Solicitud: | *Áreas problemáticas del techo* | Fecha de aplicacion: | *Verano de 2010* |
| Sustrato: | *Tela asfáltica* | | |
| Productos: | ** Belzona® 3111 (Flexible Membrane) ,* | | |

Problem

*Para llevar a cabo esta reparación se debían cumplir unos estrictos requisitos. La aplicación tuvo que llevarse a cabo con la biblioteca en uso.*






## Descripciones de fotografías

* Canaleta dañada previo a la aplicación ,
* Canaleta revestida con Belzona® 3111 ,
* Área con filtración de agua ,
* Tejado revestido con Belzona® 3111 ,

## Situación de la aplicación

La tela asfáltica y las canaletas estaban en pésimas condiciones. En varias áreas se filtraba agua directamente a la biblioteca utilizada por los estudiantes, y donde se guardaban numerosos libros de gran valor histórico.

## Método de aplicación

La aplicación se llevó a cabo de acuerdo con el folleto Belzona de Sistema Know-How RPA-1, RPA-6 y RPA-8

## Datos de Belzona

La universidad había tenido problemas anteriormente, dadas las quejas de los estudiantes por el olor y las náuseas causadas por los productos a base de disolvente utilizados para reparar otros tejados de la universidad. Se aplicó el sistema Belzona® 3111 completamente reforzado, sin interrumpir el uso habitual de la biblioteca.



ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are manufactured under an ISO 9000 Registered Quality Management System.

www.belzona.com

BELZONA®
Reparar • Proteger • Mejorar

*Copyright © Belzona International Limited 2026*