

Reparación estética Belzona de dinteles resquebrajados

ID: 3988

Industria: Edificios y Estructuras
Solicitud: Áreas problemáticas de la pared
Sustrato: Concreto
Productos: * Belzona® 4141 (Magma Build) ,

Ubicación del cliente: Autoridad educativa local, Reino Unido
Fecha de aplicación: Septiembre 2009

Problem

Concreto resquebrajado debido a la corrosión en la armadura



Descripciones de fotografías

- * Concreto resquebrajado ,
- * Aplicación en proceso utilizando un molde recto ,
- * Culminando la aplicación ,
- * Aplicación terminada. Resalta la similitud de colores ,

Situación de la aplicación

Dinteles de concreto

Método de aplicación

La aplicación fue llevada a cabo de acuerdo con el folleto Belzona de Sistema Know-How WPA-4. Para obtener un color similar al existente, se utilizó Belzona® 4141 con pigmentos de óxido.

Datos de Belzona

La aplicación se llevó a cabo de manera rápida sin necesidad de andamiaje ni encofrado. La posibilidad de obtener una reparación con color similar al existente aseguraba un buen acabado estético.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA®
Reparar • Proteger • Mejorar