Reparación estética Belzona de dinteles resquebrajados

ID: 3988

Industria: *Edificios y Estructuras*
Solicitud: *Áreas problemáticas de la pared*
Sustrato: *Concreto*
Productos: ** Belzona® 4141 (Magma Build) ,*

Ubicación del cliente: *Autoridad educativa local, Reino Unido*
Fecha de aplicacion: *Septiembre 2009*

Problem

Concreto resquebrajado debido a la corrosión en la armadura






Descripciones de fotografías

* Concreto resquebrajado ,
* Aplicación en proceso utilizando un molde recto ,
* Culminando la aplicación ,
* Aplicación terminada. Resalta la similitud de colores ,

Situación de la aplicación

Dinteles de concreto

Método de aplicación

La aplicación fue llevada a cabo de acuerdo con el folleto Belzona de Sistema Know-How WPA-4. Para obtener un color similar al existente, se utilizó Belzona® 4141 con pigmentos de óxido.

Datos de Belzona

La aplicación se llevó a cabo de manera rápida sin necesidad de andamiaje ni encofrado. La posibilidad de obtener una reparación con color similar al existente aseguraba un buen acabado estético.

Copyright © Belzona International Limited 2026