Belzona® 3111, desempeño comprobado

ID: 3989

Industria: *Edificios y Estructuras*
Solicitud: *Áreas problemáticas del techo*
Sustrato: *Asbesto (Amianto) y asfalto*
Productos: ** Belzona® 3111 (Flexible Membrane) ,*

Ubicación del cliente: *Planta química, Reino Unido*
Fecha de aplicacion: *1986 y 1988*

Problem

Penetración severa de agua particularmente a través de las juntas, canaletas y cristales





Descripciones de fotografías

* Trabajo en el tejado del taller ,
* Reparación en el área horizontal del tejado de la oficina ,
* Aplicación finalizada ,

Situación de la aplicación

Áreas del tejado sobre las oficinas y el taller

Método de aplicación

La aplicación se llevó a cabo de acuerdo con los folletos Belzona de Sistema Know-How RPA-1, RPA-3 y RPA-6.

Datos de Belzona

Se eligió Belzona sobre otros productos dado que anteriores reparaciones realizadas con productos de la competencia no habían ofrecido un buen rendimiento. Los sistemas Belzona cumplieron con las expectativas y se encontraban en perfectas condiciones tras la inspección llevada a cabo en 1997.

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are manufactured under an ISO 9000 Registered Quality Management System.

www.belzona.com

BELZONA® Reparar • Proteger • Mejorar

Copyright © Belzona International Limited 2026