Una ventana de oportunidades para Belzona

ID: 3990

Industria:	*Edificios y Estructuras*	Ubicación del cliente:	*Autoridad Inmobiliaria, St. Helens, Reino Unido*
Solicitud:	*Áreas problemáticas del piso*	Fecha de aplicacion:	*Mayo 2005*
Sustrato:	*Concreto*		
Productos:	** Belzona® 4141 (Magma Build) ,*		

Problem

Los dinteles de concreto se habían resquebrajado, mostrando las barras de refuerzo situadas por debajo. La Asociación Inmobiliaria estaba instalando nuevas ventanas y requería de reparaciones rápidas y efectivas.






Descripciones de fotografías

* Dinteles dañados ,
* Área siendo limpiada y preparada ,
* Aplicación de Belzona® 4141 ,
* Dintel finalizado ,

Situación de la aplicación

Dinteles de concreto

Método de aplicación

La aplicación fue llevaba a cabo de acuerdo con el folleto Belzona de Sistema Know-How WPA-4

Datos de Belzona

Se eligió la solución Belzona dado que era la mejor opción para efectuar las reparaciones de manera rápida y sencilla pudiéndose hacer todas de una vez, sin necesidad de dejar encofrados colocados. La habilidad de Belzona para proteger y resistir resquebrajamientos fue también un aspecto muy valorado por el cliente. La alternativa era el uso de morteros tradicionales de concreto/arena carentes de buen rendimiento, que hubieran tenido un acabado pobre y hubieran requerido de un mayor tiempo para ser colocados. Este proyecto constaba de 20 dinteles de cerca de 2 metros cada uno, que fueron reparados en menos de 3

Copyright © Belzona International Limited 2026

días.

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are manufactured under an ISO 9000 Registered Quality Management System.

Copyright © Belzona International Limited 2026