

Una ventana de oportunidades para Belzona

ID: 3990

Industria: Edificios y Estructuras

Ubicación del cliente: Autoridad Inmobiliaria, St. Helens, Reino Unido

Solicitud: Áreas problemáticas del piso

Fecha de aplicación: Mayo 2005

Sustrato: Concreto

Productos: * Belzona® 4141 (Magma Build),

Problem

Los dinteles de concreto se habían resquebrajado, mostrando las barras de refuerzo situadas por debajo. La Asociación Inmobiliaria estaba instalando nuevas ventanas y requería de reparaciones rápidas y efectivas.



Descripciones de fotografías

- * Dinteles dañados ,
- * Área siendo limpiada y preparada ,
- * Aplicación de Belzona® 4141 ,
- * Dintel finalizado ,

Situación de la aplicación

Dinteles de concreto

Método de aplicación

La aplicación fue llevada a cabo de acuerdo con el folleto Belzona de Sistema Know-How WPA-4

Datos de Belzona

Se eligió la solución Belzona dado que era la mejor opción para efectuar las reparaciones de manera rápida y sencilla pudiéndose hacer todas de una vez, sin necesidad de dejar encofrados colocados. La habilidad de Belzona para proteger y resistir resquebrajamientos fue también un aspecto muy valorado por el cliente. La alternativa era el uso de morteros tradicionales de concreto/arena carentes de buen rendimiento, que hubieran tenido un acabado pobre y hubieran requerido de un mayor tiempo para ser colocados. Este proyecto constaba de 20 dinteles de cerca de 2 metros cada uno, que fueron reparados en menos de 3

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA®
Reparar • Proteger • Mejorar

días.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015	Belzona products are
FS 695214	manufactured under an ISO
ISO 14001:2015	9000 Registered Quality
EMS 695213	Management System.

www.belzona.com

