Belzona, la solución para los problemas de los tejados

ID: 3991

Industria:	*Edificios y Estructuras*	Ubicación del cliente:	*Fábrica de elementos decorativos metálicos, Santa Fé, Nuevo México, Estados Unidos*
Solicitud:	*Áreas problemáticas del techo*	Fecha de aplicacion:	*Diciembre 2001*
Sustrato:	*Metálico y materiales compuestos*		
Productos:	** Belzona® 3111 (Flexible Membrane) ,*		

Problem

El calor, los rayos UV y la polución de la fundición situada debajo, originaron filtraciones de agua en las juntas, bordes y tapajuntas.





Descripciones de fotografías

* Vista del tejado ,
* Laminas angulares siendo selladas con el sistema ,
* Sellado de juntas verticales ,

Situación de la aplicación

Tejado

Método de aplicación

La aplicación fue llevada a cabo de acuerdo con los folletos Belzona de Sistema Know-How RPA-1, RPA-6 y RPA-8

Datos de Belzona

Se utilizó el sistema Belzona para sellar todas las fugas. Tras varios años, no se han detectado filtraciones y el sistema sigue en perfectas condiciones.

Copyright © Belzona International Limited 2026