

Belzona, la solución para los problemas de los tejados

ID: 3991

Industria: Edificios y Estructuras

Ubicación del cliente: Fábrica de elementos decorativos metálicos, Santa Fé, Nuevo México, Estados Unidos

Solicitud: Áreas problemáticas del techo



Fecha de aplicación: Diciembre 2001

Sustrato: Metálico y materiales compuestos

Productos: * Belzona® 3111 (Flexible Membrane) ,

Problem

El calor, los rayos UV y la polución de la fundición situada debajo, originaron filtraciones de agua en las juntas, bordes y tapajuntas.



Descripciones de fotografías

- * Vista del tejado ,
- * Laminas angulares siendo selladas con el sistema ,
- * Sellado de juntas verticales ,

Situación de la aplicación

Tejado

Método de aplicación

La aplicación fue llevada a cabo de acuerdo con los folletos Belzona de Sistema Know-How RPA-1, RPA-6 y RPA-8

Datos de Belzona

Se utilizó el sistema Belzona para sellar todas las fugas. Tras varios años, no se han detectado filtraciones y el sistema sigue en perfectas condiciones.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

Copyright © Belzona International Limited 2024


BELZONA®
Reparar • Proteger • Mejorar