

La vieja aplicación Belzona armoniza con la nueva reparación Belzona realizada años después.

ID: 3992

Industria: *Industria general*

Ubicación del cliente: *Instalación ferroviaria en Saint Paul, Minnesota, Estados Unidos*

Solicitud: *Áreas problemáticas del piso*

Fecha de aplicación: *1996 y 2008*

Sustrato: *Concreto*

Productos: ** Belzona® 4411 (Granogrip),
* Belzona® 5231 (SG Laminate),*

Problem

El suelo se cubría de combustible y agua causando riesgo por resbalones. Además, el método de limpieza empleado comenzaba a atacar al concreto.



Descripciones de fotografías

- * Preparación de la superficie ,
- * Delimitación del área a tratar ,
- * Recubrimiento de los agujeros antes de realizar la aplicación ,
- * La vieja reparación de la rampa con Belzona® 4411 armoniza con la reparación del suelo del almacén con Belzona® 5231 ,

Situación de la aplicación

Suelo y rampas de almacén de Diesel

Método de aplicación

Las aplicaciones fueron realizadas de acuerdo con los folletos Belzona de Sistema Know-How FPA-3 y FPA-8.

Datos de Belzona

Las rampas reparadas 12 años antes se encontraban en buenas condiciones, ahorrando tiempo y dinero en reparaciones. El suelo

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

Belzona products are

FS 695214

manufactured under an ISO

ISO 14001:2015

9000 Registered Quality

EMS 695213

Management System.

www.belzona.com


BELZONA®
Reparar • Proteger • Mejorar

probó ser seguro, así como fácil y rápido de limpiar.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

