

# Belzona repara escalones y rampa de acceso


ID: 3994

Industria: Edificios y Estructuras  
Solicitud: Áreas problemáticas del piso  
Sustrato: Concreto viejo  
Productos: \* Belzona® 4131 (Magma-Screed) ,  
\* Belzona® 4411 (Granogrip) ,  
\* Belzona® 5231 (SG Laminate) ,

Ubicación del cliente: Ayuntamiento local, Reino Unido  
Fecha de aplicación: Noviembre 2004

## Problem

El tránsito de personas y las extremas condiciones climáticas causaron el desgaste de los escalones y rampas de acceso a los baños públicos. En una inspección realizada se pudo comprobar que las condiciones de las escaleras no estaban de acuerdo a la Ley de discriminación por discapacidad, por lo cual se determino que las mismas eran inseguras para su uso.



## Descripciones de fotografías

- \* Los escalones desgastados suponen riesgos para la salud y la seguridad ,
- \* Superficie preparada ,
- \* Superficie reconstruida con Belzona® 4131 ,
- \* Proyecto terminado ,

## Situación de la aplicación

Escalones y rampa de acceso severamente desgastados

## Método de aplicación

La aplicación fue llevada a cabo de acuerdo con el folleto Belzona de Sistema Know-How FPA-1

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015  
FS 695214  
ISO 14001:2015  
EMS 695213

Belzona products are  
manufactured under an ISO  
9000 Registered Quality  
Management System.

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

  
**BELZONA**  
Reparar • Proteger • Mejorar

## Datos de Belzona

El ayuntamiento requirió el uso de productos Belzona para proporcionar una reparación efectiva y duradera. Gracias a la habilidad de los productos Belzona de adherirse y reconstruir concreto viejo, no fue necesario demoler y reconstruir completamente los escalones. Esta aplicación aseguró que los baños cumplieran con los estándares de la Ley. Estos baños tan utilizados fueron rápidamente puestos de nuevo en servicio.

---

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015  
FS 695214  
ISO 14001:2015  
EMS 695213

Belzona products are  
manufactured under an ISO  
9000 Registered Quality  
Management System.

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

