Belzona protege edificio histórico

ID: 3996

Industria:	*Edificios y Estructuras*	Ubicación del cliente:	*Contratistas de ayuntamiento local, Liverpool, Reino Unido*
Solicitud:	*Áreas problemáticas de la pared*	Fecha de aplicacion:	*Septiembre 2001*
Sustrato:	*Piedra revestida con Belzona® 3111*		
Productos:	** Belzona® 5151 (Hi-Build Cladding) ,* ** Belzona® 3111 (Flexible Membrane) ,*		

Problem

El tráfico, la contaminación y la mugre habían decolorado la fachada del edificio.





Descripciones de fotografías

* Previo a la aplicación ,
* Acondicionamiento de la superficie durante la aplicación ,
* Aplicación culminada ,

Situación de la aplicación

Edificio clasificado como histórico de grado 1

Método de aplicación

La aplicación fue llevada a cabo de acuerdo con el Folleto Belzona de Sistema Know-How WPA-1

Datos de Belzona

Este edificio había sido revestido hacía 11 años con Belzona® 3111 para prevenir la entrada de agua y humedad. Tras la inspección, se averiguó que aunque estuviera sucio, el revestimiento Belzona seguía aún en buenas condiciones, y podría seguir funcionando perfectamente. El cliente decidió que en lugar de limpiarlo, sería mejor aplicar una nueva capa del revestimiento Belzona. El edifico, tras 4 años, aún mantiene un aspecto impecable.

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are manufactured under an ISO 9000 Registered Quality Management System.

www.belzona.com

BELZONA® Reparar • Proteger • Mejorar

Copyright © Belzona International Limited 2026