

Belzona protege edificio histórico

ID: 3996

Industria: Edificios y Estructuras

Ubicación del cliente: Contratistas de ayuntamiento local,
Liverpool, Reino Unido

Solicitud: Áreas problemáticas de la pared

Fecha de aplicación: Septiembre 2001

Sustrato: Piedra revestida con Belzona® 3111

Productos: * Belzona® 5151 (Hi-Build Cladding),
* Belzona® 3111 (Flexible Membrane),

Problem

El tráfico, la contaminación y la mugre habían decolorado la fachada del edificio.



Descripciones de fotografías

- * Previo a la aplicación ,
- * Acondicionamiento de la superficie durante la aplicación ,
- * Aplicación culminada ,

Situación de la aplicación

Edificio clasificado como histórico de grado 1

Método de aplicación

La aplicación fue llevada a cabo de acuerdo con el Folleto Belzona de Sistema Know-How WPA-1

Datos de Belzona

Este edificio había sido revestido hacía 11 años con Belzona® 3111 para prevenir la entrada de agua y humedad. Tras la inspección, se averiguó que aunque estuviera sucio, el revestimiento Belzona seguía aún en buenas condiciones, y podría seguir funcionando perfectamente. El cliente decidió que en lugar de limpiarlo, sería mejor aplicar una nueva capa del revestimiento Belzona. El edificio, tras 4 años, aún mantiene un aspecto impecable.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

Belzona products are

FS 695214

manufactured under an ISO

ISO 14001:2015

9000 Registered Quality

EMS 695213

Management System.

www.belzona.com


BELZONA
Reparar • Proteger • Mejorar