Belzona repara parteluz de piedra arenisca

ID: 3998

Industria:	*Edificios y Estructuras*	Ubicación del cliente:	*Vivienda particular, Escocia, Reino Unido*
Solicitud:	*Áreas problemáticas de la pared*	Fecha de aplicacion:	*Julio 2003*
Sustrato:	*Piedra arenisca roja*		
Productos:	** Belzona® 4141 (Magma Build) ,*		

Problem

Las grietas estaban empeorando debido al frío durante los meses de invierno y a intentos previos de reparar el parteluz con concreto en las líneas de unión.






Descripciones de fotografías

* El problema. Nótese el surco en la piedra arenisca ,
* Aplicación de una fina capa de Belzona® 4141 ,
* Aplicación finalizada ,
* Inspección realizada en diciembre de 2007 ,

Situación de la aplicación

El propietario de la casa tenía problemas por grietas en los parteluces de arenisca de las ventanas.

Método de aplicación

La aplicación fue llevada a cabo de acuerdo con el folleto Belzona de Sistema Know-How WPA-4. Se abrieron y se rellenaron las grietas con Belzona® 4141, antes de recubrir el área con una fina capa del mismo producto tintado, para no alterar la apariencia estética.

Copyright © Belzona International Limited 2026

Datos de Belzona

Si los parteluces no hubieran sido reparados, se habrían vuelto inestables. Los métodos tradicionales habían fallado y no había unidades de reemplazo disponibles.

Copyright © Belzona International Limited 2026