Alféizar de ventana reparado con Belzona

ID: 4000

Industria: *Edificios y Estructuras*
Solicitud: *Áreas problemáticas de la pared*
Sustrato: *Concreto*
Productos: ** Belzona® 4141 (Magma Build) ,*
** Belzona® 5151 (Hi-Build Cladding) ,*

Ubicación del cliente: *Ayuntamiento, Reino Unido*
Fecha de aplicacion: *Octubre 2007*

Problem

Debido al resquebrajamiento y desprendimiento del concreto de los alféizares, la guardería tenía problemas de seguridad.






Descripciones de fotografías

* Alféizares dañados antes de la reparación ,
* Barras de refuerzo corroídas y expuestas a la intemperie ,
* Reconstrucción utilizando Belzona® 4141 y revestimiento con Belzona® 5151 ,
* Aplicación terminada ,

Situación de la aplicación

Alféizares de concreto dañados por la corrosión de las barras de refuerzo

Método de aplicación

La aplicación se llevó a acabo de acuerdo con los Folletos Belzona de Sistema Know–How WPA-1 y WPA-4

Datos de Belzona

Este cliente eligió utilizar Belzona para reducir los costos y perturbaciones que pudiera ocasionar una reparación convencional. Las alternativas consistían en retirar las ventanas y reconstruir los alféizares para reemplazar las ventanas, una vez éstos hayan fraguado. Esto hubiera supuesto el cierre de la guardería durante 4 semanas.

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are manufactured under an ISO 9000 Registered Quality Management System.

www.belzona.com

BELZONA® Reparar • Proteger • Mejorar

Copyright © Belzona International Limited 2026