

# Belzona provee soportes duraderos para una tubería

ID: 4008

Industria: Gas de petróleo  
Solicitud: Válvulas, Tuberías y Accesorios  
Sustrato: Acero  
Productos: \* Belzona® 1121 (Super XL-Metal) ,

Ubicación del cliente: Empresa petrolera internacional  
Fecha de aplicación: Febrero 1997

## Problem

Corrosión severa en los soportes originales y en los puntos de soporte de la tubería.



## Descripciones de fotografías

- \* Vista general de la terminal ,
- \* Corrosión en los soportes originales ,
- \* Nuevos soportes de asientos adheridos antes de volver a pintar la tubería ,

## Situación de la aplicación

Tuberías de fuel y de servicios en la terminal de crudo (un total de 5 tuberías distintas de diferentes diámetros).

## Método de aplicación

Los nuevos soportes de asiento de la tubería y las placas de desgaste se adhirieron de acuerdo con el folleto Belzona de Sistema Know-How VPF-15.

## Datos de Belzona

No era posible soldar soportes nuevos debido a la continua descarga de GNL y crudo desde los buques petroleros. Las pruebas realizadas mostraron que Belzona® 1121 proporcionaba una adhesión resistente a la corrosión que requería 25 toneladas para despegar el soporte.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015  
FS 695214  
ISO 14001:2015  
EMS 695213

Belzona products are  
manufactured under an ISO  
9000 Registered Quality  
Management System.

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

  
**BELZONA**  
Reparar • Proteger • Mejorar