

Belzona sella área de contención de xileno

ID: 4016

Industria: Química y petroquímica

Ubicación del cliente: Planta química, Norte de Alabama,
Estados Unidos

Solicitud: Tanques y Áreas de Contención de
Químicos

Fecha de aplicación: 2001

Sustrato: Hormigón

Productos: * Belzona® 4111 (Magma Quartz) ,
* Belzona® 5811 (Immersion Grade) ,

Problem

La EPA (Environmental Protection Agency) sugirió al cliente sellar el área de contención para prevenir filtraciones de xileno que penetraran en el suelo.



Descripciones de fotografías

- * Vista general del área de contención ,
- * Primera capa de Belzona® 5811 aplicada ,
- * Aplicación finalizada ,

Situación de la aplicación

El xileno derramado filtraba al exterior del área de contención.

Método de aplicación

La aplicación se realizó de acuerdo con le folleto Belzona de Sistema Know-How TCC-15. El área fue granallada, el hormigón dañado se reparó con Belzona® 4111 y se aplicó Belzona® 5811 mediante rociado.

Datos de Belzona

Otros revestimientos aplicados con anterioridad habían fallado. Después de una inspección pasados 7 años, se comprobó que la aplicación se mantenía en perfectas condiciones.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

BELZONA®
Reparar • Proteger • Mejorar

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015	Belzona products are
FS 695214	manufactured under an ISO
ISO 14001:2015	9000 Registered Quality
EMS 695213	Management System.

www.belzona.com

