

# Belzona proporciona protección a largo plazo en azufre a altas temperaturas

ID: 4066

Industria: *Gas de petróleo*  
Solicitud: *Válvulas, Tuberías y Accesorios*  
Sustrato: *Acero al carbono*  
Productos: *\* Belzona® 1591 (Ceramic XHT Metal) ,*

Ubicación del cliente: *Refinería de petróleo, Reino Unido*  
Fecha de aplicación: *1997*

## Problem

*El azufre a 118-128°C causaba altos niveles de corrosión*



## Descripciones de fotografías

- \* Tuberías listas para la aplicación ,
- \* Aplicación con brocha de Belzona® 1591 ,
- \* Tuberías revestidas ,

## Situación de la aplicación

Equipo interno en fosa de azufre

## Método de aplicación

La aplicación se realizó de acuerdo con el folleto Belzona de Sistema Know-How VPF-2.

## Datos de Belzona

La aplicación inicial se realizó a modo de prueba. Esta aplicación se encontraba todavía en buenas condiciones pasados cuatro años. Desde la aplicación inicial, se han revestido cubiertas, tuberías, soportes de serpentín, mirillas, boca de hombre y exteriores de bombas.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015  
FS 695214  
ISO 14001:2015  
EMS 695213

Belzona products are  
manufactured under an ISO  
9000 Registered Quality  
Management System.

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

  
**BELZONA**  
Reparar • Proteger • Mejorar