

Belzona proporciona protección a largo plazo en azufre a altas temperaturas

ID: 4066

Industria: *Gas de petróleo*
Solicitud: *Válvulas, Tuberías y Accesorios*
Sustrato: *Acero al carbono*
Productos: ** Belzona® 1591 (Ceramic XHT Metal) ,*

Ubicación del cliente: *Refinería de petróleo, Reino Unido*
Fecha de aplicación: *1997*

Problem

El azufre a 118-128°C causaba altos niveles de corrosión



Descripciones de fotografías

- * Tuberías listas para la aplicación ,
- * Aplicación con brocha de Belzona® 1591 ,
- * Tuberías revestidas ,

Situación de la aplicación

Equipo interno en fosa de azufre

Método de aplicación

La aplicación se realizó de acuerdo con el folleto Belzona de Sistema Know-How VPF-2.

Datos de Belzona

La aplicación inicial se realizó a modo de prueba. Esta aplicación se encontraba todavía en buenas condiciones pasados cuatro años. Desde la aplicación inicial, se han revestido cubiertas, tuberías, soportes de serpentín, mirillas, boca de hombre y exteriores de bombas.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA
Reparar • Proteger • Mejorar