

# Belzona sella instalación de embalaje y almacenamiento

ID: 4076

Industria: *Edificios y Estructuras*

Ubicación del cliente: *Compañía de cemento, Miami, Estado Unidos*

Solicitud: *Áreas problemáticas del techo*

Fecha de aplicación: *Abril 2008*

Sustrato: *Aluminio*

Productos: *\* Belzona® 3111 (Flexible Membrane),*

## Problem

*El tejado sufría fugas en las juntas*



## Descripciones de fotografías

- \* Juntas sin revestir ,
- \* Aplicación de Belzona® 3921 (GSC Conditioner) ,
- \* Juntas revestidas con Belzona® 3111 y reforzadas con Belzona® 9311 ,
- \* Aplicación finalizada ,

## Situación de la aplicación

Tejado de metal atornillado

## Método de aplicación

La aplicación fue llevada a cabo de acuerdo con el folleto Belzona de Sistema Know-How RPA-1.

## Datos de Belzona

El cliente había utilizado previamente un sellado de silicona de bajo costo, que ofreció unos pobres resultados y permitió que se

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products are  
manufactured under an ISO  
9000 Registered Quality  
Management System.

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

  
**BELZONA**  
Reparar • Proteger • Mejorar

extendiera el daño a la maquinaria de control y embalaje.

---

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products are  
manufactured under an ISO  
9000 Registered Quality  
Management System.

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

