Belzona proporciona un suelo seguro para deficientes visuales

ID: 4077

Industria:	*Edificios y Estructuras*	Ubicación del cliente:	*Instituto de Artes del condado, Reino Unido*
Solicitud:	*Áreas problemáticas del piso*	Fecha de aplicacion:	*Septiembre 2009*
Sustrato:	*Concreto y adoquines*		
Productos:	** Belzona® 4411 (Granogrip) ,*		

Problem

Por seguridad requerían que todos los bordes de los escalones fueran resaltados y revestidos con un sistema antideslizante.






Descripciones de fotografías

* Aplicación en proceso ,
* Aplicación completada ,
* & 4 Más áreas completadas con el sistema antideslizante de Belzona ,

Situación de la aplicación

El instituto albergaba estudiantes con alguna minusvalía física entre los que se incluían deficientes visuales.

Método de aplicación

La aplicación fue llevada a cabo de acuerdo con el folleto Belzona de Sistema Know-How FPA-8.

Datos de Belzona

Una vez completado el trabajo, el cliente quedó plenamente satisfecho con los resultados. Belzona no sólo ofreció un gran rendimiento, larga duración y sistema antideslizante de alta visibilidad, sino que también consiguió resaltar las áreas peatonales externas del Instituto de Artes.

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are manufactured under an ISO 9000 Registered Quality Management System.

www.belzona.com

BELZONA®
Reparar • Proteger • Mejorar

Copyright © Belzona International Limited 2026