

Belzona repara junta de expansión y sigue como nueva 3 años después

ID: 4079

Industria: Edificios y Estructuras

Ubicación del cliente: Hospital, Carolina del norte, Estados Unidos

Solicitud: Áreas problemáticas del piso

Fecha de aplicación: Marzo, 2006

Sustrato: Concreto

Productos: * Belzona® 4111 (Magma Quartz) ,
* Belzona® 2211 (MP Hi-Build Elastomer) ,
* Belzona® 4411 (Granogrip) ,

Problem

La junta de expansión había fallado y representaba riesgos por caídas, al mismo tiempo que afectaba a la comodidad de los pacientes que pasaban en camillas o sillas de ruedas. La placa de metal que se colocó sobre la junta suponía riesgo de golpes y caídas.



Descripciones de fotografías

- * Junta eliminada y concreto expuesto ,
- * Aplicación de Belzona® 4111 ,
- * Rampa utilizada para cubrir la junta mientras el producto fragua ,
- * Junta terminada tras 3 años ,

Situación de la aplicación

Junta de expansión en el suelo del hall del hospital

Método de aplicación

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

BELZONA®
Reparar • Proteger • Mejorar

La aplicación fue llevada a cabo de acuerdo con los folletos Belzona de Sistema Know-How FPA-5 y -6. La vieja junta de metal fue sustituida por Belzona® 4111. Se utilizó una guía para igualar la altura de la reparación con respecto al suelo. Tras retirar el molde, se utilizó Belzona® 2211 para sellar la junta. Se aplicó Belzona® 4411 para dar un acabado estético.

Datos de Belzona

Belzona proporcionó una solución rápida y efectiva en cuanto a costos para la junta dañada. Ésta es una de las numerosas juntas reparadas en dichas instalaciones donde la longevidad de las aplicaciones Belzona es bien valorada.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

