

# Belzona salva carcasa de bomba de pulpa

ID: 4082

Industria: *Papel de pulpa*

Ubicación del cliente: *Planta papelera, Port Elizabeth, Sudáfrica*

Solicitud: *Bombas centrífugas*

Fecha de aplicación: *2009*

Sustrato: *Hierro fundido*

Productos: *\* Belzona® 1321 (Ceramic S -Metal),*

## Problem

*La bomba sufría una severa corrosión en la voluta y no podía ser puesta de nuevo en servicio debido a las pésimas condiciones en las que se encontraba.*



## Descripciones de fotografías

- \* Voluta de bomba corroída antes de la aplicación ,
- \* Voluta revestida con Belzona® 1321 ,
- \* La bomba revestida lista para ser puesta de nuevo en servicio ,

## Situación de la aplicación

Bomba que trabaja con pulpa

## Método de aplicación

La aplicación fue llevada a cabo de acuerdo con el folleto Belzona de Sistema Know-How CEP-5

## Datos de Belzona

En el pasado la carcasa de esta bomba hubiera sido desechada y reemplazada con un coste de 20.000R. La reparación Belzona costó

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

Belzona products are

FS 695214

manufactured under an ISO

ISO 14001:2015

9000 Registered Quality

EMS 695213

Management System.

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

  
**BELZONA**  
Reparar • Proteger • Mejorar

4.000R, lo que permitió ahorrar al cliente 16.000R, además de proporcionarle más años de protección y servicio.

---

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015  
FS 695214  
ISO 14001:2015  
EMS 695213

Belzona products are  
manufactured under an ISO  
9000 Registered Quality  
Management System.

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

