Belzona mejora el suelo en área de preparación de comida

ID: 4084

Industria:	*Edificios y Estructuras*	Ubicación del cliente:	*Escuela, Reino Unido*
Solicitud:	*Áreas problemáticas del piso*	Fecha de aplicacion:	*Octubre 2010*
Sustrato:	*Concreto*		
Productos:	** Belzona® 5231 (SG Laminate) ,*		

Problem

El suelo era resbaladizo, lo que generaba problemas seguridad. Además, el concreto comenzaba a dañarse alrededor del sumidero.



Descripciones de fotografías

* Área del piso con problema ,
* Otra vista del área dañada del piso ,
* Vista de la aplicación terminada ,
* Aplicación culminada ,

Situación de la aplicación

Desgaste en el suelo en área de preparación de comida

Método de aplicación

La aplicación fue llevada a cabo de acuerdo con el folleto Belzona de Sistema Know-How FPA-3. Se eliminó el revestimiento existente antes de aplicar dos capas del sistema Belzona® 5231 mediante rodillo.

Datos de Belzona

Copyright © Belzona International Limited 2024

La escuela eligió la solución Belzona para solucionar sus problemas en el suelo, dado que precisaban un revestimiento continuo, de larga duración y gran resistencia a la abrasión. Tenían un máximo de 4 días para completar la reparación. Belzona fue la única compañía capaz de cumplir con éste requisito.

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are manufactured under an ISO 9000 Registered Quality Management System.

www.belzona.com

Reparar • Proteger • Mejorar

Copyright © Belzona International Limited 2024