

Reparación Belzona para rodamiento de clarificador

ID: 4088

Industria: *Industria general*
Solicitud: *Transmisión de potencia mecánica*
Sustrato: *Acero al carbono*
Productos: ** Belzona® 1391 (Ceramic HT),*

Ubicación del cliente: *Taller mecánico, Costa del Golfo*
Fecha de aplicación: *Junio 2009*

Problem

El asiento del rodamiento se encontraba deteriorado debido al ataque químico y abrasión. El cliente necesitaba el clarificador de vuelta en servicio lo antes posible.



Descripciones de fotografías

- * Rodamiento desgastado ,
- * Instalación del molde ,
- * Inyección de Belzona® 1391 ,
- * Eje terminado y listo para ponerse de nuevo en servicio ,

Situación de la aplicación

Área del asiento del rodamiento en eje del clarificador

Método de aplicación

La aplicación fue llevada a cabo de acuerdo con el folleto Belzona de Sistema Know-How MPT-2. Se creó un molde para que la solución Belzona tuviera el diámetro correcto y se inyectó Belzona en el molde.

Datos de Belzona

El costo de los productos Belzona fue de US\$500. Lo más importante, la reparación Belzona minimizó el tiempo de parada y el costo de remplazo de US\$ 10.000

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA
Reparar • Proteger • Mejorar