

Belzona protege base de tanque de butano

ID: 4099

Industria: Gas de petróleo

Ubicación del cliente: Compañía internacional de petróleo,
Australia

Solicitud: Juntas, Sellos y Cuñas

Fecha de aplicación: 2002

Sustrato: Acero, hormigón y madera

Productos: * Belzona® 3211 (Lagseal),

Problem

Corrosión en la base del tanque y, al mismo tiempo, instalación de nuevos soportes de madera



Descripciones de fotografías

- * Vista general del tanque ,
- * Preparación del tanque y la base. Tanque levantado y listo para instalar los nuevos soportes de madera ,
- * Aplicación en proceso ,
- * Aplicación completada ,

Situación de la aplicación

Tanque aislado que contiene butano a -6°C

Método de aplicación

La aplicación se realizó de acuerdo con el folleto Belzona de Sistema Know-How GSS-3.

Datos de Belzona

Los productos Belzona crean un sello flexible, impermeable y micro-poroso en la junta entre el tanque y la base para proporcionar una protección contra la corrosión a largo plazo.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA
Reparar • Proteger • Mejorar