

Belzona® 1391 protege tuberías nuevas

ID: 4138

Industria: Química y petroquímica
Solicitud: Válvulas, Tuberías y Accesorios
Sustrato: Acero al carbono
Productos: * Belzona® 1391 (Ceramic HT Metal) ,

Ubicación del cliente: Planta química, Chesire, Reino Unido
Fecha de aplicación: Agosto 2003

Problem

La humedad en el sistema genera ácido carbónico que corroe las tuberías.



Descripciones de fotografías

- * El problema ,
- * Aplicación de Belzona® 1391 ,
- * Aplicación finalizada ,
- * Acabado de alta calidad claramente visible ,

Situación de la aplicación

Tuberías nuevas en depurador de gases

Método de aplicación

La aplicación fue llevada a cabo de acuerdo con el folleto Belzona de Sistema Know-How VPF-2.

Datos de Belzona

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA®
Reparar • Proteger • Mejorar

Se optó por utilizar el revestimiento de Belzona® 1391 en la nueva tubería de acero al carbono frente a la soldadura tradicional, por ser una solución a largo plazo y más eficiente en costes. La aplicación continúa funcionando como se esperaba.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

