Belzona protege nuevo separador

ID: 4139

Industria:	*Gas de petróleo*	Ubicación del cliente:	*Compañía petrolera, Sierra Chata, Argentina*
Solicitud:	*Tanques y Áreas de Contención de Químicos*	Fecha de aplicacion:	*Junio 2007*
Sustrato:	*Acero al carbono*		
Productos:	** Belzona® 1391 (Ceramic HT Metal) ,*		

Problem

El separador iba a estar expuesto a diglicolamina, H2O y CO2 húmedos a 80°C. Se requería revestir el equipo para protegerlo contra la corrosión antes de que éste entrara en servicio.

Descripciones de fotografías

* El separador antes de comenzar con la aplicación ,
* Preparación de la superficie mediante limpieza con granallado abrasivo ,
* Aplicación de Belzona® 1391 en proceso ,
* Fotografía tomada durante la inspección realizada en el año 2010 ,

Situación de la aplicación

Separador nuevo de una planta de aminas

Método de aplicación

La aplicación fue llevada a cabo de acuerdo con el folleto Belzona de Sistema Know-How TCC-5. Se aplicó Belzona® 1391 como un sistema de una sola capa y posteriormente se inspeccionó empleando el test de esponja húmeda para detectar defectos.

Datos de Belzona

En septiembre de 2010 se llevó a cabo una inspección durante el período de parada y se determinó que el producto se encontraba en perfecto estado. Gracias al empleo de Belzona, este separador podrá permanecer en servicio durante muchos años más.

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are manufactured under an ISO 9000 Registered Quality Management System.

www.belzona.com

BELZONA® Reparar • Proteger • Mejorar

Copyright © Belzona International Limited 2024

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit https://khia.belzona.com

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are manufactured under an ISO 9000 Registered Quality Management System.

www.belzona.com

BELZONA®
Reparar • Proteger • Mejorar

Copyright © Belzona International Limited 2024