

Belzona protege y repara desalador


ID: 4140

Industria: Gas de petróleo
Solicitud: Tanques y Áreas de Contención de Químicos
Sustrato: Acero
Productos: * Belzona® 1311 (Ceramic R-Metal) ,
* Belzona® 1391 (Ceramic HT) ,
* Belzona® 5891 (HT Immersion Grade) ,

Ubicación del cliente: Compañía petrolera, Egipto
Fecha de aplicación: Diciembre 2008

Problem

Varias áreas en la parte inferior del tanque se encontraban severamente picadas debido a los altos niveles de concentración de sal, por lo que requerían ser reconstruidas y posteriormente protegidas.



Descripciones de fotografías

- * Vista general del desalador ,
- * Reconstrucción de las áreas picadas en la parte inferior ,
- * Aplicación finalizada en la parte superior del recipiente de proceso ,
- * Aplicación finalizada ,

Situación de la aplicación

Desalador

Método de aplicación

La aplicación fue llevada a cabo de acuerdo con el folleto Belzona de Sistema Know-How TCC-5. Después de rellenar las áreas picadas con Belzona® 1311, se revistió la parte superior del recipiente de proceso con Belzona® 5891 y se aplicó Belzona® 1391 en la mitad inferior.

Datos de Belzona

Belzona resolvió exitosamente el problema en cuestión y proporcionó protección a largo plazo, extendiendo la vida útil del

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA®
Reparar • Proteger • Mejorar

desalador y disminuyendo los costes de mantenimiento.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

Copyright © Belzona International Limited 2024

