

Tanque de drenaje protegido con Belzona® 1591

ID: 4141

Industria: Química y petroquímica

Ubicación del cliente: Compañía petrolera internacional,
Egipto

Solicitud: Tanques y Áreas de Contención de
Químicos


Fecha de aplicación: Octubre 2006

Sustrato: Acero al carbono

Productos: * Belzona® 1591 (Ceramic XHT) ,
* Belzona® 1511 (Super HT-Metal) ,

Problem

Se requería protección interna contra la corrosión en el tanque que contendría hidrocarburos y agua por encima de 150°C.



Descripciones de fotografías

- * Vista general del tanque ,
- * Aplicación de Belzona® 1591 ,
- * Boquillas hechas con Belzona® 1511 para proteger las boquillas ,
- * Tanque protegido ,

Situación de la aplicación

Nuevo tanque de drenaje

Método de aplicación

La aplicación fue llevada a cabo de acuerdo con el folleto Belzona de Sistema Know-How TCC-5. Para asegurar una protección continua de las boquillas de diámetro pequeño, se prefabricaron injertos y se adhirieron en las mismas.

Datos de Belzona

Belzona® 1591 fue especificada por el cliente gracias a experiencias previas con Belzona que resultaron exitosas.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA®
Reparar • Proteger • Mejorar