

Belzona protege columna de extracción de aminas

ID: 4145

Industria: Química y petroquímica
Solicitud: Tanques y Áreas de Contención de Químicos
Sustrato: Acero al carbono
Productos: * Belzona® 1511 (Super HT-Metal) ,
* Belzona® 1591 (Ceramic XHT) ,

Ubicación del cliente: Compañía petroquímica, Egipto
Fecha de aplicación: 2008

Problem

La corrosión condujo a una reducción en el grosor de la pared forzando un período de parada.



Descripciones de fotografías

- * Vista general de la columna ,
- * Preparación de la superficie mediante granallado ,
- * Aplicación de Belzona® 1511 ,
- * Aplicación finalizada después de la inspección de poros ,

Situación de la aplicación

Columna de extracción de amina (Diglicolamina "DGA") que opera a 115°C.

Método de aplicación

La aplicación fue llevada a cabo de acuerdo con el folleto Belzona de Sistema Know How TCC-5.

Datos de Belzona

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA®
Reparar • Proteger • Mejorar

Belzona ofreció un sistema resistente a la corrosión para el proceso químico en caliente. La proyección térmica no puede llevarse a cabo dentro de las limitaciones de tiempo de dicho período de parada.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com



Copyright © Belzona International Limited 2024