

Belzona repara columna de biodiesel

ID: 4146

Industria: Gas de petróleo

Ubicación del cliente: Productor de biodiesel, Memphis, Estados Unidos

Solicitud: Bombas centrífugas


Fecha de aplicación: Noviembre 2006

Sustrato: Acero inoxidable

Productos: * Belzona® 4301 (Magma CR1 Hi-Build),

Problem

Debido a estrés en una brida, había una grieta en la soldadura por la que se filtraba biodiesel. La grieta se encontraba a unos 40 metros sobre el nivel del suelo.



Descripciones de fotografías

- * La columna a ser reparada ,
- * Reparación de la columna ,
- * Área reparada de la columna ,
- * Primer plano del área reparada ,

Situación de la aplicación

Columna de biodiesel

Método de aplicación

La aplicación fue llevada a cabo de acuerdo con los folletos Belzona de Sistema Know-How CEP-3 y CEP-6.

Datos de Belzona

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA®
Reparar • Proteger • Mejorar

La solución Belzona permitió una rápida puesta en servicio de la columna de biodiesel, sin necesidad de llevar a cabo el costoso proceso de vaciar la columna que hubiera sido necesario para en caso de realizar trabajos de soldadura.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

