BELZONA RESOUT UN PROBLEME DE CANALISATION A CENDRES DANS UNE CENTRALE THERMIQUE A CHARBON

ID: 4150

Industrie:	*Énergie*	Localisation du client:	*Centrale thermique à charbon, Macédoine*
Application:	*Vannes, tuyaux et raccords*	Date de la demande:	*Octobre 2004*
Substrat:	*Acier moulé*		
Des produits:	** Belzona 1811 (Ceramic Carbide) ,*		

Problem

Canalisation percée par de la cendre de charbon contenant un pourcentage important de quartz.

Descriptions des photographies

* 1. Situation de l’application. 2. Réparation traditionnelle qui a été percée. 3. Réparation Belzona. ,

Cas d'application

Canalisation double à cendres.

Procédé d'application

L’application a été réalisée selon la Procédure Belzona VPF-11.

Faits sur Belzona

Ces canalisations étaient régulièrement percées et traditionellement soudées. La soudure de ces canalisations est habituellement très difficile et très peu de temps après, le problème réapparaît. Après l’application de la solution Belzona sur 30-40 mm au moyen de plaques d’acier, le problème s’est arrêté. Nombre de réparations similaires ont été réalisées jusqu’en janvier 2006, et aucune

Copyright © Belzona International Limited 2024

d’entre elles n’ont été percées.

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are manufactured under an ISO 9000 Registered Quality Management System.

www.belzona.com

Copyright © Belzona International Limited 2024