

BELZONA REPARÉ UNE BANDE TRANSPORTEUSE DANS UNE CENTRALE À CHARBON

ID: 4151

Industrie: Énergie
Application: Machines de maintenance de solides
Substrat: Caoutchouc
Des produits: * Belzona 2111 (D&A Hi-Build Elastomer),

Localisation du client: Centrale électrique, Missouri, États-Unis
Date de la demande: 2007

Problème

La bande transporteuse comportait un large trou, ce qui l'avait rendue inutilisable et nécessitait une réparation.



Descriptions des photographies

* 1. Préparation du trou existant. 2. La préparation de l'application est terminée. 3. Application terminée. 4. Application terminée.

Cas d'application

L'une de plusieurs bandes transporteuses de large taille, servant au transport du charbon du dépôt jusqu'à la centrale.

Procédé d'application

Cette bande transporteuse a été réparée selon la Procédure Belzona SHM-1.

Faits sur Belzona

La société qui effectue généralement la réparation des bandes de cette centrale met trop de temps à répondre à la demande, et exige des frais élevés. Cette bande devait être réparée très rapidement. Belzona effectua la réparation en quelques heures, et la centrale utilise maintenant ses solutions pour toutes ses réparations de bandes transporteuses.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA®
Réparer • Protéger • Améliorer

Copyright © Belzona International Limited 2024