

Belzona reconstruye chavetero sobredimensionado

ID: 4168

Industria: Agua / Aguas Residuales

Ubicación del cliente: Compañía de aguas, Bulgaria

Solicitud: Transmisión de potencia mecánica

Fecha de aplicación: Marzo 2003

Sustrato: Acero

Productos: * Belzona® 1111 (Super Metal) ,

Problem

Borde del asiento del chavetero roto. Insuficiente área de contacto para la transmisión de la carga.



Descripciones de fotografías

- * Chavetero desgastado ,
- * Superficie preparada ,
- * Aplicación de Belzona en el chavetero ,

Situación de la aplicación

Eje de la bomba de carcasa partida de doble succión

Método de aplicación

La aplicación fue llevada a cabo de acuerdo con el folleto Belzona de Sistema Know-How MPT-4

Datos de Belzona

La reparación Belzona proporcionó una alternativa baja en costos para la soldadura y mecanizado, permitiendo una rápida puesta en servicio. La reparación se encontraba aún en servicio cuando fue revisada en junio de 2007

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

Belzona products are

FS 695214

manufactured under an ISO

ISO 14001:2015

9000 Registered Quality

EMS 695213

Management System.

www.belzona.com


BELZONA
 Reparar • Proteger • Mejorar