

# REPARACIÓN DE BELZONA USANDO SOGAS DE ACCESO


ID: 4226

**Industria:** Gas de petróleo  
**Solicitud:** Válvulas, Tuberías y Accesorios  
**Sustrato:** Acero al carbono y neopreno  
**Productos:** \* Belzona 2211 (MP Hi-Build Elastomer) ,  
\* Belzona 2121 (D & A Hi-Coat Elastomer) ,  
\* Belzona 5831 (ST-Barrier) ,  
<ul>  
</ul>

**Ubicación del cliente:** Plataforma marítima, Indonesia  
**Fecha de aplicación:** Agosto 2005

## Problem

*Daños sobre el revestimiento de neopreno y corrosión en la zona de salpicaduras.*



## Descripciones de fotografías

- \* Preparación del neopreno existente ,
- \* Reconstrucción y recubrimiento con Belzona 2211 y Belzona 2121 ,
- \* Recubriendo la zona de salpicaduras con Belzona ,
- \* La aplicación ya terminada ,

## Situación de la aplicación

Tubo de elevación de 8 pulgadas de diámetro revestido de neopreno.

## Método de aplicación

Esta aplicación se realizó en cumplimiento con el folleto Know-How modificado de Sistema Belzona VPF-3. El neopreno existente fue reparado y revestido con Belzona 2211 y Belzona 2121. La zona de salpicaduras fue protegida con Belzona 5831.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015  
FS 695214  
ISO 14001:2015  
EMS 695213

Belzona products are  
manufactured under an ISO  
9000 Registered Quality  
Management System.

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

**BELZONA**  
Reparar • Proteger • Mejorar

## Datos de Belzona

Se optó por los sistemas de Belzona debido a la facilidad de su aplicación y se eligió Belzona 5831 específicamente por su tolerancia a la superficie y su capacidad de fraguar bajo condiciones húmedas.

---

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015  
FS 695214  
ISO 14001:2015  
EMS 695213

Belzona products are  
manufactured under an ISO  
9000 Registered Quality  
Management System.

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

