BELZONA STOPPE L'USURE PREMATUREE D'UNE BANDE EN CAOUTCHOUC

ID: 4239

Industrie: *Industrie générale*
Application: *Machines de manutention de solides*
Substrat: *Caoutchouc*
Des produits: ** Belzona 2211 (MP Hi-Build Elastomer) ,*

Localisation du client: *Carrière, Minnesota, Etats-Unis*
Date de la demande: *Juillet 2000*

Problem

Le gravier usait prématurément les agrafes de la bande durant les opérations d'extraction, provoquant ainsi des interruptions non programmées.

Descriptions des photographies

* 1. Vue de la bande transporteuse depuis le dragueur. 2. Meulage des bords des nouvelles agrafes. 3. Conditionnement de la zone de réparation avec Belzona 2911 (QD Conditioner). 4. Application de Belzona 2211. ,

Cas d'application

Agrafes de la bande transporteuse d'un dragueur.

Procédé d'application

L'application a été réalisée selon la Procédure Belzona SHM-4.

Faits sur Belzona

La réparation fut relativement fine de manière à n'interférer ni avec le bras racleur, ni avec le rouleau d'entrainement.

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are manufactured under an ISO 9000 Registered Quality Management System.

www.belzona.com

BELZONA®
Réparer • Protéger • Améliorer

Copyright © Belzona International Limited 2024