

# BELZONA AHORRA IMPORTANTES COSTOS A PLANTA DE AGUAS RESIDUALES

ID: 4254

Industria: Agua / Aguas Residuales

Ubicación del cliente: Planta de Aguas Residuales en el Sur de Texas, EE.UU.

Solicitud: Bombas centrífugas

Fecha de aplicación: Junio 2005

Sustrato: Latón

Productos: \* Belzona 1311 (Ceramic R-Metal) ,  
\* Belzona 1321 (Ceramic S-Metal) ,

## Problem

Los bordes desgastados hacían que la hélice fuera ineficiente. El cliente estaba por reemplazarla con un nuevo equipo.



## Descripciones de fotografías

- \* Hélice granallada ,
- \* Belzona 1311 y 1321 siendo aplicados ,
- \* Primera capa terminada de Belzona 1321 ,
- \* Aplicación terminada ,

## Situación de la aplicación

El cliente estaba por reemplazar la hélice difusora cuando Belzona llegó al rescate.

## Método de aplicación

Esta aplicación se realizó en cumplimiento con una versión modificada del folleto Know-How del sistema CEP-1 de Belzona.

## Datos de Belzona

Con sólo 200 dólares de Belzona, el cliente pudo ahorrarse los 2.500 dólares que costaba el reemplazo.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products are  
manufactured under an ISO  
9000 Registered Quality  
Management System.

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

Copyright © Belzona International Limited 2024

  
**BELZONA**  
Reparar • Proteger • Mejorar