

BELZONA PROTEGE TANQUE DE BAJA PRESIÓN PARA QUEMADO Y DESCARGA

ID: 4262

Industria: Gas de petróleo
 Solicitud: Tanques y Áreas de Contención de Químicos
 Sustrato: Acero al carbono
 Productos: * Belzona 1521 (HTS1),

Ubicación del cliente: Operador danés de altamar
 Fecha de aplicación: Agosto 2005

Problem

El revestimiento interno existente de escamas de vidrio dejó de ofrecer protección, causando la aparición de corrosión.



Descripciones de fotografías

- * Después del granallado y de la aplicación del revestimiento localizado en franjas y áreas de detalle. ,
- * Aplicación en spray y reparaciones terminadas. ,
- * La inspección después de 12 meses en servicio. ,
- * Tanque de baja presión para quemado y descarga en servicio. ,

Situación de la aplicación

Tanque de baja presión para quemado y descarga con condiciones de diseño que van de -46°C/+99°C y de 5 en la barra de presión.

Método de aplicación

Belzona 1521 fue aplicado en cumplimiento de un folleto Know-How modificado del sistema TCC-5 de Belzona.

Datos de Belzona

Se optó por Belzona 1521 en base a los resultados comprobados de los revestimientos de Belzona en este servicio, y por la rapidez de la aplicación, posible con un sistema de spray. De hecho, esta aplicación de 65 metros cuadrados se terminó –incluyendo el retiro del revestimiento existente, la aplicación, la prueba y el fraguado– en cinco días, reduciendo así el tiempo de parada para el cliente.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
 FS 695214
 ISO 14001:2015
 EMS 695213

Belzona products are
 manufactured under an ISO
 9000 Registered Quality
 Management System.

www.belzona.com

BELZONA
 Reparar • Proteger • Mejorar

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015	Belzona products are
FS 695214	manufactured under an ISO
ISO 14001:2015	9000 Registered Quality
EMS 695213	Management System.

www.belzona.com

