Belzona sella fugas en piscina

ID: 4274

Industria:	*Edificios y Estructuras*	Ubicación del cliente:	*Ayuntamiento local*
Solicitud:	*Áreas problemáticas del piso*	Fecha de aplicacion:	*Agosto 1999*
Sustrato:	*Concreto*		
Productos:	** Belzona® 4111 (Magma-Quartz) ,* ** Belzona® 2211 (MP Hi-Build Elastomer) ,*		

Problem

El sellado original de silicona se encontraba deteriorado lo que permitía el acceso de agua.





Descripciones de fotografías

* Vista general de la piscina ,
* Juntas de expansión reconstruidas con Belzona® 4111 ,
* Delimitación de las juntas antes de ser selladas con Belzona® 2211 ,

Situación de la aplicación

Juntas de expansión en una piscina

Método de aplicación

La aplicación se llevó a cabo de acuerdo con el Folleto de Sistema Belzona FPA-6.

Datos de Belzona

Las perdidas de agua se estimaban en un coste de $3,300 mensuales, (remplazo, calentamiento y tratamiento) Este tipo de aplicación se ha llevado a cabo durante 14 años con gran éxito. Belzona® 4111 esta disponible en gris y beige para guardar la estética de la piscina.

Copyright © Belzona International Limited 2026