

Belzona repara y protege filtros

ID: 4275

Industria: *Industria general*
Solicitud: *Tanques y Áreas de Contención de Químicos*

Ubicación del cliente: *Hotel cinco estrellas, Egipto*

Fecha de aplicación: *Diciembre 2004*

Sustrato: *Acero al carbono*

Productos: ** Belzona® Marine Metal ,
* Belzona® 1341 (Supermetalgilde) ,*

Problem

Tras el fallo del revestimiento existente, los filtros sufrían una corrosión severa. La corrosión también causó agujeros en el cuerpo de los filtros, lo que hacía que éstos sufrieran filtraciones mientras estaban en funcionamiento.



Descripciones de fotografías

- * Vista general del filtro sectorial ,
- * Agujeros causados por la corrosión ,
- * Fallo del revestimiento anterior ,
- * Revestimiento completo antes de que los agujeros fueran taponados ,

Situación de la aplicación

Filtro sectorial de las piscinas del hotel

Método de aplicación

La aplicación se llevó a cabo de acuerdo con los Folletos de Sistema Belzona TCC-1 & TCC-5.

Datos de Belzona

Los revestimientos anteriores habían fallado, causando numerosos agujeros y fugas. Se procedió al sellado de todos los agujeros con Belzona Marine Metal, mientras que Belzona® 1341 se utilizó como revestimiento protector para prevenir la corrosión futura. Se eligió Belzona 1341 debido a que está aprobado por la NSF.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA
Reparar • Proteger • Mejorar