

Belzona mantiene cervecera en funcionamiento

ID: 4291

Industria: Industria general
Solicitud: Tanques y Áreas de Contención de Químicos
Sustrato: Concreto
Productos: * Belzona® 4311 (Magma CR1) ,

Ubicación del cliente: Cervecería, Texas, Estados Unidos
Fecha de aplicación: Marzo 1995

Problem

Filtración de químicos alrededor del perímetro del área de contención



Descripciones de fotografías

- * Comienzo de los trabajos ,
- * Después de la aplicación del acondicionador Belzona® 4911, se aplicó la primera de Belzona® 4311 en rojo. La imagen muestra la aplicación de la segunda capa en gris ,
- * Aplicación completada con el revestimiento de protección Belzona® 4311 listo para servicio ,

Situación de la aplicación

Área de contención de bromo en planta cervecera

Método de aplicación

La aplicación se realizó de acuerdo con el folleto Belzona de Sistema Know-How TCC-15.

Datos de Belzona

Las elevadas sanciones económicas por contaminación medioambiental se evitaron gracias a Belzona, que permitió contener las sustancias químicas y proteger el área de contención.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA®
Reparar • Proteger • Mejorar

Copyright © Belzona International Limited 2024