

Belzona repara suelo dañado en fábrica de sidra

ID: 4294

Industria: Industria general

Ubicación del cliente: Fábrica de sidra, Herefordshire, Reino Unido

Solicitud: Áreas problemáticas del piso


Fecha de aplicación: Enero 2012

Sustrato: Concreto

Productos: * Belzona® 4131 (Magma-Screed) ,
* Belzona® 5231 (SG Laminate) ,

Problem

Como consecuencia del derrame de concentrado de sidra, el suelo de concreto había comenzado a deteriorarse, creando problemas de seguridad por tropiezos y resbalones.



Descripciones de fotografías

- * Suelo dañado ,
- * Aplicación de Belzona® 4131 incluyendo el acondicionador para asegurar una máxima adhesión ,
- * Suelo reparado con Belzona® 4131 ,
- * Aplicación de Belzona® 5231 completada ,

Situación de la aplicación

Suelo en área de tanque de almacenamiento de sidra

Método de aplicación

La aplicación se realizó de acuerdo con el folleto Belzona de Sistema Know-How FPA-1. Se utilizó Belzona® 4131 para reparar el hormigón dañado y nivelar la superficie. El área se revistió a continuación con Belzona® 5231.

Datos de Belzona

Tanto Belzona® 4131 como Belzona® 5231 habían sido extensamente utilizados en la planta para proteger contra los efectos de la sidra. Se habían probado alternativas, pero Belzona ofreció la mejor solución a largo plazo. El sistema Belzona utilizado permitió nivelar el suelo y crear una superficie resistente, higiénica y anti-deslizante.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA®
Reparar • Proteger • Mejorar

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015	Belzona products are
FS 695214	manufactured under an ISO
ISO 14001:2015	9000 Registered Quality
EMS 695213	Management System.

www.belzona.com

