

DÉFENSES ENDOMMAGÉES RECONSTRUITES AVEC UN ÉLASTOMÈRE BELZONA

ID: 4295

Industrie: *Gaz de pétrole*

Localisation du client: *Terminal pétrolier offshore, Indonésie.*

Application: *Navires et structures offshore*

Date de la demande: *1991*

Substrat: *Caoutchouc*

Des produits: ** Belzona 2211 (MP Hi-Build Elastomer) ,*

Problem

Dommages sévères sur la surface des défenses. Des chaînes de retenue avaient endommagé le caoutchouc des défenses par une abrasion constante.



Descriptions des photographies

* 1. Retrait du caoutchouc endommagé; 2. Application du conditionneur Belzona. 3. Application terminée; ,

Cas d'application

Défenses utilisées pour l'amarrage de grands bateaux.

Procédé d'application

L'application a été réalisée selon la Procédure Belzona SOS-12.

Faits sur Belzona

Du fait de la taille des défenses, la possibilité d'effectuer des réparations rapides sur site avec un élastomère Belzona représentait un avantage significatif.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

Belzona products are

FS 695214

manufactured under an ISO

ISO 14001:2015

9000 Registered Quality

www.belzona.com

EMS 695213

Management System.


BELZONA[®]
Réparer • Protéger • Améliorer