SANIERUNG VON VORKLÄRBECKEN -RÄUMERLAUFBAHN MIT BELZONA

ID: 4327

Industrie: *Wasser / Abwasser*

Anwendung: *Problemzonen am Boden*

Substrat: *Beton*

Produkte: ** Belzona 4111 (Magma-Quartz) ,*
** Belzona 4911 (Magma TX Conditioner) ,*

Standort des Kunden: *Rieselfeld, Schweiz*

Antragsdatum: *2003*

Problem

Infolge der Walkbeanspruchung durch die Laufrollen wurde auf der Räumerlaufbahn ein Betonabtrag von ca. 2–10 mm festgestellt, der den Rundlauf der Laufrollen beeinträchtigte.









Fotobeschreibungen

* 1. Ansicht auf die Räumerlaufbahn. ,
* 2. Grundierung der Oberfläche mit Belzona 4911 (Magma TX Conditioner). ,
* 3. Sanierung mit Belzona 4111 (Magma-Quartz). ,
* 4. Abgeschlossene Anwendung. ,

Anwendungssituation

Räumerlaufbahn entlang eines Vorklärbeckens.

Anwendungsverfahren

Die Anwendung wurde gemäß dem Belzona Know-how System Infoblatt FPA-1 durchgeführt.

Belzona-Fakten

Copyright © Belzona International Limited 2026

Der Kunde hatte die Belzona-Lösung einem Konkurrenzsystem vorgezogen, da der Belzona-Vertragshändler einen Rundum-Service einschließlich technischer Unterstützung und Anwendungsdurchführung bieten konnte.

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are manufactured under an ISO 9000 Registered Quality Management System.

www.belzona.com

Copyright © Belzona International Limited 2026