

SANIERUNG VON VORKLÄRBECKEN -RÄUMERLAUFBAHN MIT BELZONA

ID: 4327

Industrie: Wasser / Abwasser

Standort des Kunden: Rieselfeld, Schweiz

Anwendung:

Antragsdatum: 2003

Problemzonen am Boden

Substrat: Beton

Produkte: * Belzona 4111 (Magma-Quartz),
* Belzona 4911 (Magma TX Conditioner),

Problem

Infolge der Walkbeanspruchung durch die Laufrollen wurde auf der Räumlerlaufbahn ein Betonabtrag von ca. 2–10 mm festgestellt, der den Rundlauf der Laufrollen beeinträchtigte.



Fotobeschreibungen

- * 1. Ansicht auf die Räumlerlaufbahn.
- * 2. Grundierung der Oberfläche mit Belzona 4911 (Magma TX Conditioner).
- * 3. Sanierung mit Belzona 4111 (Magma-Quartz).
- * 4. Abgeschlossene Anwendung.

Anwendungssituation

Räumlerlaufbahn entlang eines Vorklärbeckens.

Anwendungsverfahren

Die Anwendung wurde gemäß dem Belzona Know-how System Infoblatt FPA-1 durchgeführt.

Belzona-Fakten

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

Belzona products are

FS 695214

manufactured under an ISO

ISO 14001:2015

9000 Registered Quality

EMS 695213

Management System.

www.belzona.com

BELZONA
Repair • Protect • Improve

Der Kunde hatte die Belzona-Lösung einem Konkurrenzsystem vorgezogen, da der Belzona-Vertragshändler einen Rundum-Service einschließlich technischer Unterstützung und Anwendungsdurchführung bieten konnte.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

