

GUMMIERUNG DANK BELZONA WIE NEU

ID: 4328

Industrie: Wasser / Abwasser

Standort des Kunden: Wasseraufbereitungsanlage, Ägypten

Anwendung:

Antragsdatum: Oktober 2001

Problemzonen am Boden

Substrat: Gummi und unlegierter Stahl

Produkte: * Belzona 2221 (MP-Fluid Elastomer) ,

Problem

Die Gummierung hatte sich an den Kanten der Schweißbereiche abgelöst, sodass Meerwasser zwischen die Gummipplatten eindringen und Korrosion hervorrufen konnte.



Fotobeschreibungen

- * 1. Abgelöste Gummierung. ,
- * 2. Oberflächenvorbereitung im Bereich der Schweißnähte. ,
- * 3. Abgeschlossene Anwendung. ,
- * 4. Abgedichtete Naht. ,

Anwendungssituation

Wasserfilter

Anwendungsverfahren

Die Anwendung wurde gemäß dem Belzona Know-how System Infoblatt TCC-3 durchgeführt.

Belzona-Fakten

Mit Belzona konnte die Reparatur einfach vor Ort durchgeführt werden. Eine neue Gummierung war nicht vonnöten. Alle Nahtstellen zwischen den Gummipplatten konnten zuverlässig abgedichtet und geschützt werden.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

Belzona products are

FS 695214

manufactured under an ISO

ISO 14001:2015

9000 Registered Quality

EMS 695213

Management System.

www.belzona.com

**BELZONA**
Repair • Protect • Improve